

桃園市桃園區同安國民小學 111 學年度照明設備檢核記錄表

檢測位置	測量結果	建議	改善情形
101	合格		
102	合格		
103	合格		
104	合格		
105	合格		
106	合格		
107	合格		
108	合格		
201	合格		
202	合格		
203	合格		
204	合格		
205	合格		
206	合格		
207	合格		
208	合格		
301	合格		
302	合格		
303	合格		
304	合格		
305	合格		
306	合格		
307	合格		
308	合格		
309	合格		
401	合格		
402	合格		
403	合格		
404	合格		
405	合格		
406	合格		
407	合格		

408	合格		
501	合格		
502	合格		
503	合格		
504	合格		
505	合格		
506	合格		
507	合格		
508	合格		
601	合格		
602	合格		
603	合格		
604	合格		
605	合格		
606	合格		
607	合格		
608	合格		

承辦人：

總務主任：

校長：